



Zelený živel o. z.  
Dvorníky - Včeláre 102  
044 02 Turňa nad Bodvou

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Košice
-/-	7766/57/2024-23845/2024	Mgr. Štefánia Benická	17.07.2024

## Vec

### Oznámenie o výsledku šetrenia podnetu

Dňa 06.05.2024 bol Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odboru integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) doručený Váš podnet, ktorý bol zaevidovaný pod č. P - 51/2024.

Predmetom podnetu č. P - 51/2024 bola žiadosť o vykonanie mimoriadnej kontroly v prevádzke „Cementáreň Turňa nad Bodvou“ z dôvodu zistenia znepokojujúcich výsledkov biomonitoringového výskumu uskutočneného v okolí prevádzky Cementáreň Turňa nad Bodvou.

IŽP Košice na základe Vášho podnetu vykonal dňa 30.05.2024 kontrolu v prevádzke „Cementáreň Turňa nad Bodvou“ podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, ktorej prevádzkovateľom je Danucem Slovensko a.s., 906 38 Rohožník (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na prešetrenie podnetu č. P - 51/2024 doručeného dňa 06.05.2024, t. j. na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktoré súviseli s predmetom uvedeného podnetu.

Výsledky kontroly sú podrobne popísané v Správe o environmentálnej kontrole č. 2/2024/P, ev. č. 8448/57/2024-21914/2024 zo dňa 20.06.2024 a v Zápisnici o prerokovaní výsledkov environmentálnej kontroly č. 2/2024/P, ev. č. 8448/57/2024-23543/2024 zo dňa 24.06.2024.

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v prevádzke „Cementáreň Turňa nad Bodvou“ bola porušená podmienka integrovaného povolenia tým, že:

- prevádzkovateľ v kontrolovanom období na zdrojoch znečisťovania ovzdušia „Doprava cementu CM1 do CS - horná časť elevátorovej veže EFP-1-2,5-100-D4“, „Doprava cementu CM2 do CS - horná časť elevátorovej veže EFP-1-2,5-100-D4“ a „Odprášenie výpadovej hlavy a presypu DP vedľa zásobníkov prísad ENVEN EFP-1,2,5-100-D4“ nedodrжал určené emisné limity pre znečisťujúcu látku TZL  $10 \text{ mg.m}^{-3}$  pri diskontinuálnych oprávnených meraniach v dňoch uvedených v tabuľke „Výsledky z diskontinuálneho oprávneného merania emisií pre ostatné technologické zariadenia“, čo je v rozpore s podmienkou č. B.1.9, časť II. integrovaného povolenia.

Výsledky z diskontinuálneho oprávneného merania emisií pre ostatné technologické zariadenia

Zdroj emisií, spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [ $\text{mg.m}^{-3}$ ]	Nameraná hodnota [ $\text{mg.m}^{-3}$ ]	Hodnotenie	Deň merania, č. správy oprávneného merania
Doprava cementu CM1 do CS - horná časť elevátorovej veže EFP-1-2,5-100-D4	Výdych - NEIS č. 65	TZL	10	<b>156</b>	<b>nesúlاد</b>	11. - 15.03.2024
Doprava cementu CM2 do CS - horná časť elevátorovej veže EFP-1-2,5-100-D4	Výdych - NEIS č. 66	TZL	10	<b>168</b>	<b>nesúlاد</b>	11. - 15.03.2024
Odprášenie výpadovej hlavy a presypu DP vedľa zásobníkov prísad ENVEN EFP-1,2,5-100-D4	Výdych - NEIS č. 80	TZL	10	<b>120</b>	<b>nesúlاد</b>	11. - 15.03.2024

IŽP Košice na základe zistených skutočností bude postupovať v zmysle ustanovení § 35 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt.

Nesplnením predmetných podmienok povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 37 ods. 1 písm. m) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe uvedených skutočností týmto považuje predmetný podnet za prešetrený.

Ing. Juraj Čorba, PhD.  
poverený vykonávaním funkcie  
riaditeľa Inšpektorátu  
v zastúpení  
RNDr. Patrik Kubis

Na vedomie:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Ústredie - oddelenie kontroly, Grösslingová 5,  
811 09 Bratislava